

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 桃花片区复建点建设项目

项目编号 2016-340000-70-01-015430

建设地点 安徽省合肥市庐阳区

验收单位 合肥市庐阳区四里河街道办事处

2021年10月22日



## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	桃花片区复建点建设项目	行业类别	房地产工程
主管部门 (或主要投资方)	合肥市庐阳区四里河街道办事处	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	合肥市庐阳区农林水务局 庐农林水保函〔2020〕11号 2020年4月30日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018年10月~2021年9月		
水土保持方案编制单位	安徽禾睿工程技术有限公司		
水土保持初步设计单位	华东建筑设计研究院有限公司		
水土保持监测单位	安徽工和环境监测有限责任公司		
水土保持施工单位	泰宏建设发展有限公司		
水土保持监理单位	安徽南巽建设项目管理投资有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	安徽工和环境监测有限责任公司		

## 二、验收意见

根据安徽省水利厅《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号），合肥市庐阳区四里河街道办事处于2021年10月22日在安徽省合肥市庐阳区主持召开了桃花片区复建点建设项目水土保持设施验收会。参加会议的有安徽禾睿工程技术有限公司、泰宏建设发展有限公司、安徽南巽建设项目管理投资有限公司、安徽工和环境监测有限责任公司等单位代表共9人，会议成立了验收组（名单附后）。

与会代表查看了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了监测及设施验收报告编制单位关于监测、设施验收工作的汇报，以及方案编制单位、施工单位、监理单位的补充说明，经质询、讨论，形成了桃花片区复建点建设项目水土保持设施验收意见：

### （一）项目概况

桃花片区复建点建设项目位于位于兰花路以南、固镇路以北，包括住宅区、商业及社区服务中心、幼儿园、物业管理及配电房；其中住宅区共建设8栋住宅楼，建设一栋4层的商业及社区服务用房，一座3层的幼儿园及一座3层的配电及管理用房。工程于2018年10月开工，2021年9月完工。

### （二）水土保持方案批复情况

2020年4月30日，合肥市庐阳区农林水务局以《关于桃花片区复建点建设项目水土保持方案的批复》（庐农林水保函〔2020〕11号）批复了本方案。批复的水土流失防治责任范围为4.69hm<sup>2</sup>。

### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2017年9月，华东建筑设计研究院有限公司完成《桃花片区复建点建设项目施工图设计》（含水土保持部分）。

### （四）水土保持监测情况

2020年6月，受建设单位委托，安徽工和环境监测有限责任公司开展了水土保持监测工作，2021年10月编制了《桃花片区复建点建设项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：项目建设区占地面积为4.69hm<sup>2</sup>，项目建设期内水土流失总量为75.75t，工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中水土流失总治理度99.8%，土壤流失控制比1.3，渣土防护率99.2%，表土保护率99.9%，林草植被恢复率99.4%，林草覆盖率37.4%。各项指标监测值均达到方案设计防治目标值，各项水土保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。

### （五）验收报告编制情况和主要结论

受合肥市庐阳区四里河街道办事处委托，安徽工和环境监测有限责任公司开展了水土保持设施验收报告的编制工作，于2021年10月编制完成《桃花片区复建点建设项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持工程监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土流失防治任务基本完成，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。符合水土保持设施验收条件。

#### （六）验收结论

验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。